

## PRODUCTOS CON FIBRA DE VIDRIO

Fecha 1ª Edición: 2009

nº Revisión: 2

Fecha Revisión: 2012

### 1. IDENTIFICACIÓN PRODUCTO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

#### 1.1. Identificación producto.

Productos fabricados con Fibra de Vidrio: TV-20, TV-45, TV-62, TV-66-A, TV-75, TV-100, TV-135, CTV-50, CTV-51, CTV-56, RV-10, CV-10, RV-30, RV-40, RV-31, RV-41, BG-25, FTV-80, MFV-550, MTV-75, MTV-135, MTV-45FB, MTV-75FB, MTV-135FB, MTV-45FC.

#### 1.2. Uso Producto.

Aislamiento y sellado de tuberías, bridas, escotillas, puertas, equipos industriales e instrumentación, equipos de combustión (calderas, estufas, etc.) y procesos de fundición y construcción.

Uso de protección y aislamiento de fuego, calor, gases, chispas, proyecciones, metal fundido.

Aislamiento de equipos para conservación del calor. Aislamiento eléctrico y acústico de equipos industriales y edificios.

Juntas de dilatación

Parte de elementos de seguridad pasiva frente al fuego (mantas, puertas, mamparas y otros equipos. Construcciones de equipos EPI.

#### 1.3. Identificación de la sociedad o empresa:

Nombre / Razón Social: MONTERO FyE, S.A

Dirección: c/ El Juncal, sn. Edificio Fuentes 2º Local 11,  
48510 Valle de Trápaga Vizcaya España

Teléfono: +34 94 4180011

Telefax: +34 94 4189183

access@monterofye.com

#### 1.4. Teléfono de urgencias: +34 944180011 (08:30-17:30).

### 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

#### 2.1. Clasificación del producto:

El producto contiene Fibra de Vidrio y este es un producto clasificado como no peligroso por la Directiva 67/548/CEE.

#### 2.2. Peligros del producto:

- **Peligros fisicoquímicos:** No hay datos.
- **Peligros para el medio ambiente:** No se requieren precauciones medioambientales especiales.
- **Peligros para el ser humano:** Irritaciones en vías respiratorias, irritaciones en contacto con la piel, irritaciones por contacto ocular. La ingestión de grandes cantidades puede provocar edema pulmonar. Observar las precauciones habituales en el manejo de productos químicos.